

Commune du
Gué de Longroi

Eure-et-Loir

19 rue de la Mairie 28700 Le Gué de Longroi- Tél : 02 37 90 91 82 - Courriel : mairieguedelongroi@orange.fr

Plan Local d'Urbanisme



LISTE DES ELEMENTS BÂTIS IDENTIFIES AU TITRE DE
L'ARTICLE L151.19 DU CODE DE L'URBANISME

4.3

- ▶ Prescription de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme le 21 novembre 2014
- ▶ Arrêt du projet le 18 octobre 2018
- ▶ Dossier soumis à enquête publique du 10 avril au 15 mai 2019
- ▶ Plan Local d'Urbanisme approuvé le 11 juillet 2019

Vu pour être annexé à la
délibération du conseil communautaire
des Portes Euréliennes d'Ile-de-France
du 11 juillet 2019
approuvant le plan local d'urbanisme
de la commune du Gué de Longroi

Le Président,

PHASE :

Approbation

 **en perspective**
urbanisme & aménagement

Liste des éléments bâtis identifiés au titre de l'article L151-19 du Code de l'urbanisme

L'article L151-19 du Code de l'urbanisme précise que : « le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration..»

Cette identification peut donc concerner des secteurs mais aussi des éléments ponctuels. Elle implique un accord de la commune pour une modification de l'élément identifié. En effet, l'article R. 421-23, du Code de l'urbanisme précise que «Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique» doivent être précédés d'une déclaration préalable».

La commune du **Gué de Longroi** possède de nombreuses traces patrimoniales de son histoire. En effet, le centre-ville et les zones résidentielles se caractérisent par la présence encore importante de séquences urbaines, de bâtiments ou édifices historiques ou d'architecture remarquable: bâtiments historiques, maisons bourgeoises des XIXe et XXe siècles, habitat traditionnel et corps de fermes, ou petits patrimoines, etc.

Privés ou publics, ces édifices présentent un intérêt indéniable justifiant la proposition de leur recensement.

Après recensement exhaustif, ce patrimoine a été identifié au travers des fiches descriptives suivantes, destinées à :


- FAIRE CONNAITRE le patrimoine du Gué de Longroi
- IDENTIFIER les éléments caractéristiques et leur intérêt
- PRÉCISER les éléments intéressants qui les caractérisent

Le centre ancien du Gué de Longroi est implanté le long de trois axes principaux de la commune, la rue de la mairie, la Grande Rue et la rue de Paris. Il constitue le noyau central et primitif de la commune et lui donne une part essentielle de son identité.

Ces rues sont densément bâties, avec un alignement majoritaire le long de la voie, souvent marqué par des murs en pierre caractéristiques des maisons de bourg et du bâti rural. Les constructions ont souvent leur façade principale ou un pignon à l'alignement et sont fortement imbriquées les unes aux autres.

Dans le tissu ancien, le parcellaire est très irrégulier. En effet, on y observe des parcelles de taille très importante où sont implantés de grands corps de ferme où de vastes propriétés et des parcelles plus restreintes pour des maisons d'habitation de type R+1+combles ou parfois R+combles.

PLAN DE LA COMMUNE DU GUÉ-DE-LONGROI
Avec l'indication des anciennes fortifications et des autres monuments détruits.



A l'échelle de 1 à 2,500 m.

A. Ancienne chapelle du château démolie en 1793.
 B. Emplacement du château détruit en majeure partie.
 C. Partie du château, encore existant.
 D. Emplacement d'une ancienne tour arrasée au sol.
 E. Partie des fossés encore remplis d'eau venant de la Voie et baignant les murailles d'enceinte, dont il ne reste plus rien aujourd'hui.
 G. Partie des anciens fossés comblés, indiquée par un pointillé.
 H. Partie des anciens fossés qui n'étaient pas remplis d'eau.
 I. Chemin de rondo encore ainsi désigné aujourd'hui.

A. Ancienne chapelle du château démolie en 1793.
 B. Emplacement du château détruit en majeure partie.
 C. Partie du château, encore existant.
 D. Emplacement d'une ancienne tour arrasée au sol.
 E. Partie des fossés encore remplis d'eau venant de la Voie et baignant les murailles d'enceinte, dont il ne reste plus rien aujourd'hui.
 G. Partie des anciens fossés comblés, indiquée par un pointillé.
 H. Partie des anciens fossés qui n'étaient pas remplis d'eau.
 I. Chemin de rondo encore ainsi désigné aujourd'hui.

REFERENCES IMMEUBLE	TYPOLOGIE URBAINE	ELEMENT DE DATATION
Réf Cadastrales 270	Parcelle Surface :	Date de construction Entre 1850 et 1900
Adresse Grande rue	Occupation actuelle	Transformations modernes

ARCHITECTURE

Lavoir
Situé dans la Grande Rue au niveau du pont, en bordure de la Voise, ce lavoir est l'un des plus vieux d'Eure-et-Loir.
Ce lavoir était doté de planches à laver fixées en biais sur le bord du plancher donnant sur la rivière juste au niveau de l'eau.
Il présente un toit à longs pans en tuiles qui a fait l'objet d'une restauration récente.
Lieu de charme au bord de l'eau, où se réunissaient les lavandières.

Détails

Aspect extérieur (matériaux)


Toit en tuiles.



ELEMENTS REMARQUABLES








PRECONISATIONS

Préservation des caractéristiques volumétriques et architecturales.



REFERENCES IMMEUBLE	TYPLOGIE URBAINE	ELEMENT DE DATATION
Réf Cadastrales 255	Parcelle Surface :	Date de construction 1910
Adresse 19, rue de la mairie	Occupation actuelle Mairie	Transformations modernes 2015
ARCHITECTURE Mairie La mairie-école du Gué de Longroi recouvre les traits caractéristiques des bâtiments publics du début du XXème siècle. Jusqu'en 2012, le bâtiment était occupé par le directeur d'école. La façade sur rue est animée par les appareillages variés de briques bichromes qui sont utilisées tour à tour en chaîne d'angle, en linteau et en bandeau. A l'arrière, un bâtiment niveau de plain-pied propose une façade symétrique à 5 travées et est recouvert d'un toit à longs pans. Une roue à volant en fonte permettait de délivrer de l'eau avant l'installation du réseau public de distribution d'eau potable.	ELEMENTS REMARQUABLES	
Détails Toiture à 4 pans garnie de cheminées en briques. Le chainage d'angle et la corniche offrent un jeu de couleur.	 	
Aspect extérieur (matériaux) Mur surmonté de grilles en fer forgé	 	
PRECONISATIONS		
Préservation des caractéristiques volumétriques et architecturales.		

REFERENCES IMMEUBLE	TYPLOGIE URBAINE	ELEMENT DE DATATION
Réf Cadastrales 404	Parcelle Surface :	Date de construction 1880
Adresse 12, rue de la mairie	Occupation actuelle Maison d'habitation	Transformations modernes
ARCHITECTURE Cette maison bourgeoise se développe sur un plan en « L » à deux niveaux + combles avec une lucarne pendante. La maison est construite en retrait et profite d'un parc arboré de qualité. La façade est rythmée par des chaînages d'angle, souches de cheminées, corniche, bandeaux et jambages en briques rouges.	ELEMENTS REMARQUABLES Volumétrie du bâtiment. Témoin d'un style et d'une époque.	
Détails Toiture en ardoises à quatre pans surmontée de cheminées en briques. Fenêtres symétriques, avec des menuiseries et des volets en bois peints en blanc.		
Aspect extérieur (matériaux)	PRECONISATIONS Entretien à l'identique des matériaux apparents	

REFERENCES IMMEUBLE	TYPOLOGIE URBAINE	ELEMENT DE DATATION
Réf Cadastrales 409	Parcelle Surface :	Date de construction 1913
Adresse 10, rue de la mairie	Occupation actuelle	Transformations modernes
ARCHITECTURE Villa le Belvédère Cette grande demeure, réalisée en meulière et en briques se distingue par sa volumétrie cubique affirmée et par les techniques constructives et décoratives employées. L'appareillage des briques formant tour à tour la balustrade, les linteaux, les bandeaux ou les corniches, est représentatif de la qualité et de la subtilité de la mise en œuvre de ce matériau modulaire. Une étroite symbiose avec la nature se manifeste par un accès direct des pièces à vivre sur le jardin, la présence d'une terrasse à balustre au dernier étage, et l'orientation même de la maison qui est disposée de manière à profiter du panorama.	ELEMENTS REMARQUABLES	
Détails Cette maison a été occupée par l'illusionniste Garcimore jusqu'à son décès en 2000.		
Aspect extérieur (matériaux)		
PRECONISATIONS		
Préservation des caractéristiques volumétriques et architecturales.		








REFERENCES IMMEUBLE	TYPOLOGIE URBAINE	ELEMENT DE DATATION
Réf Cadastrales 95	Parcelle Surface :	Date de construction 1680
Adresse 8, rue de la mairie	Occupation actuelle	Transformations modernes
ARCHITECTURE <p>Maison élevée sur 2 niveaux, située à l'alignement de la voie. La façade présente une organisation symétrique des ouvertures. La corniche et les encadrements des fenêtres du 1^{er} étage en briques sont les éléments de modénature.</p>	ELEMENTS REMARQUABLES	
Détails		
Aspect extérieur (matériaux) <p>La façade a été partiellement recouverte d'un enduit au 1^{er} étage ; la meulière reste apparente au rez-de-chaussée.</p>		

PRECONISATIONS
<p>Préservation des caractéristiques volumétriques. Une remise en état de la façade en meulière apparente serait souhaitable.</p>

REFERENCES IMMEUBLE	TYPLOGIE URBAINE	ELEMENT DE DATATION
Réf Cadastrales 91	Parcelle Surface :	Date de construction Vers 1700
Adresse 4, rue de la mairie	Occupation actuelle	Transformations modernes
ARCHITECTURE	ELEMENTS REMARQUABLES	
<p>Maison sur deux niveaux + combles avec dépendances en alignement sur rue et avec en façade la meulière apparente. L'ensemble se compose de bâtiments disposés un U.</p> <p>La présence d'une porte cochère en bois composée d'un arc en ogive atteste de l'ancienneté de la construction.</p>		
Détails		
Aspect extérieur (matériaux)		

PRECONISATIONS
<p>Préservation des caractéristiques volumétriques et des éléments spécifiques (porte cochère)</p> <p>Respect de l'aspect, des dimensions et des méthodes de mise en œuvre des matériaux traditionnels</p>

REFERENCES IMMEUBLE	TYPOLOGIE URBAINE	ELEMENT DE DATATION
Réf Cadastrales 403, 91, 94 et 95	Parcelle Surface :	Date de construction
Adresse 2 à 8, rue de la mairie	Occupation actuelle	Transformations modernes
ARCHITECTURE Ensemble de constructions participant à la constitution de la façade urbaine de la rue principale.	ELEMENTS REMARQUABLES	
Détails		
Aspect extérieur (matériaux)	PRECONISATIONS Préservation des caractéristiques volumétriques	

REFERENCES IMMEUBLE	TYPOLOGIE URBAINE	ELEMENT DE DATATION		
Réf Cadastrales 403	Parcelle Surface :	Date de construction XV ^e siècle		
Adresse 2, rue de la mairie	Occupation actuelle	Transformations modernes		
<th data-bbox="108 456 541 501">ARCHITECTURE</th> <td data-bbox="563 515 1015 945"> <th data-bbox="563 515 1015 568">ELEMENTS REMARQUABLES</th> <td data-bbox="1037 412 1482 860">  </td> </td>	ARCHITECTURE	<th data-bbox="563 515 1015 568">ELEMENTS REMARQUABLES</th> <td data-bbox="1037 412 1482 860">  </td>	ELEMENTS REMARQUABLES	
<p>Maison de bourg élevée sur 2 niveaux au sein d'une grande parcelle arborée et ceinte de mur en moellons de silex.</p> <p>Abandonnée, cette construction est mentionnée comme château à l'époque médiévale.</p>				
Détails				
Aspect extérieur (matériaux)				
<th data-bbox="108 1765 1482 1823">PRECONISATIONS</th>			PRECONISATIONS	
<p>Préservation des caractéristiques volumétriques. Construction en mauvais état qui mériterait une restauration.</p>				

REFERENCES IMMEUBLE	TYPOLOGIE URBAINE	ELEMENT DE DATATION
Réf Cadastrales 110	Parcelle Surface :	Date de construction Ecole en 1863
Adresse 9, Place de la Poste	Occupation actuelle	Transformations modernes

ARCHITECTURE

Ensemble de constructions.

Le plan de 1868 fait mention de plusieurs bâtiments : la mairie érigée à l'alignement de la rue, puis une cour dans laquelle on trouve un fournil, un hangar et l'école édifiée parallèlement à la mairie auquel est adjoint l'arsenal. Derrière l'école un jardin est dessiné.

La façade de l'ancienne mairie est restée identique par rapport à la carte postale affranchie en 1908. La façade arrière est à colombages.

Détails

Aspect extérieur (matériaux)


ELEMENTS REMARQUABLES



Carte postale affranchie en 1908

PRECONISATIONS




Intérêt patrimonial et historique



Source : Archives Départementales d'Eure et Loir, Commune du Gué-de-Longroi. Plan de la mairie et de la maison d'école mixte : élévations et rez-de-chaussée de la mairie et de l'école, premier étage de la mairie, plan d'ensemble, plan des abords.

Cotes : 5Fi149

Lien internet : http://www.archives28.fr/arkotheque/inventaires/ead_ir_consult.php?fam=3&ref=14&le_id=1

REFERENCES IMMEUBLE	TYPLOGIE URBAINE	ELEMENT DE DATATION
Réf Cadastrales 111	Parcelle Surface :	Date de construction 1700
Adresse 7, place de la Poste	Occupation actuelle	Transformations modernes
ARCHITECTURE	ELEMENTS REMARQUABLES	
Maison de type rural datant de 1700. L'enduit de la façade est en mauvais état. La toiture à deux pans est en petites tuiles plates.		
Détails		
Aspect extérieur (matériaux)		
		

PRECONISATIONS
Intérêt patrimonial et historique

REFERENCES IMMEUBLE
Réf Cadastrales 41
Adresse 12, place de la Poste

TYPLOGIE URBAINE
Parcelle Surface :
Occupation actuelle maison




ELEMENT DE DATATION
Date de construction 1800
Transformations modernes

ARCHITECTURE
Maison de bourg sur 2 niveaux + combles. Toiture à 4 pans avec lucarne et souches de cheminée.
Détails
Aspect extérieur (matériaux)

ELEMENTS REMARQUABLES



PRECONISATIONS
Intérêt patrimonial et historique

REFERENCES IMMEUBLE	TYPLOGIE URBAINE	ELEMENT DE DATATION
Réf Cadastrales 313 à 319	Parcelle Surface :	Date de construction
Adresse 26 et 28 Grande rue	Occupation actuelle	Transformations modernes
ARCHITECTURE Ensemble de constructions organisées autour d'une cour. Le logis principal est élevé sur deux niveaux à l'alignement de la rue. La façade couverte d'un enduit ocre orangé tranche avec les angles, soubassement, contour de portes de couleur clair. Les fenêtres à linteau en métal à rosette, les bandeaux et corniche en briques rouge participent à l'animation de la façade. En retrait, un bâtiment de type agricole parallèle à la voie témoigne du caractère ancien de cet ensemble.	ELEMENTS REMARQUABLES une toiture à 2 pans en tuiles. Les ouvertures sont alignées verticalement et horizontalement.	
Détails		
Aspect extérieur (matériaux)	PRECONISATIONS Conservation des caractéristiques architecturales.	

REFERENCES IMMEUBLE	TYPLOGIE URBAINE	ELEMENT DE DATATION
Réf Cadastrales 114	Parcelle Surface :	Date de construction
Adresse Grande rue	Occupation actuelle Primeur, commerce de détail de fruits et légumes	Transformations modernes
ARCHITECTURE	ELEMENTS REMARQUABLES	
Ensemble de constructions participant à la constitution de la façade urbaine de la Grande rue. Maisons de ville à l'alignement en R+1+C. Les ouvertures sont alignées verticalement et horizontalement, elles sont plus hautes que larges. On note la présence d'éléments de modénature.		
Détails		
Toiture à 2 pans en ardoises surmontée de larges cheminées en briques.		
Aspect extérieur (matériaux)		



PRECONISATIONS
Préservation des caractéristiques volumétriques du bâtiment, préservation des modénatures et décors, conservation des matériaux de construction apparents.

REFERENCES IMMEUBLE	TYPOLOGIE URBAINE	ELEMENT DE DATATION
Réf Cadastrales 136 à 139	Parcelle Surface :	Date de construction
Adresse 17 grande rue	Occupation actuelle	Transformations modernes

ARCHITECTURE

Maison de bourg élevée sur deux niveaux, au bord de l'eau.
Sa restauration et l'enduit blanc masque ses éléments de modénature (linteaux en métal, encadrement des baies, bandeau et corniche en briques rouges ne sont plus visibles aujourd'hui).
Le chaînage d'angle en pierre taille est le seul élément perceptible.
Un immense parc arboré s'étend jusqu'au chemin de la ville.
L'accès à la Voise devant la maison laisse penser à un abreuvoir.

Détails




Toiture à 4 pans surmontée de deux souches de cheminée en briques rouges.

Aspect extérieur (matériaux)




ELEMENTS REMARQUABLES



PRECONISATIONS

REFERENCES IMMEUBLE	TYPLOGIE URBAINE	ELEMENT DE DATATION
Réf Cadastrales 150	Parcelle Surface :	Date de construction 1900
Adresse 3, Grande rue	Occupation actuelle	Transformations modernes
ARCHITECTURE	ELEMENTS REMARQUABLES	
Chalet de style néo-normand caractérisé par une maçonnerie faite de pierres de meulières et de brique, constitué de deux corps de bâtiment dont une aile gauche à pignon en légère avancée avec toiture débordante. De nombreux éléments de décors viennent animer les façades : chaînes d'angles, linteaux en briques blanches et rouges, bandeaux et des garde-corps en fer forgé.		
Détails		
Aspect extérieur (matériaux)		
		
		

PRECONISATIONS
Les éléments de modénature représentatifs du style architectural néo-normand (ouvertures, proportions, corniches) doivent être préservés. S'ils sont dégradés ils doivent être restaurés à l'identique. Appartenance à une typologie caractéristique de l'identité architecturale et urbaine

REFERENCES IMMEUBLE	TYPOLOGIE URBAINE	ELEMENT DE DATATION
Réf Cadastrales 146	Parcelle Surface :	Date de construction
Adresse 5, Grande Rue	Occupation actuelle	Transformations modernes
ARCHITECTURE Ensemble de constructions de type rural et ancien, organisé autour d'une cour fermée. Le bâtiment construit en fond de cour est partiellement démoli. Ce dernier ainsi que le mur de clôture avaient été réalisé en moellons.	ELEMENTS REMARQUABLES	
Détails		
Aspect extérieur (matériaux)		
PRECONISATIONS		
Intérêt historique.		

REFERENCES IMMEUBLE
Réf Cadastrales 52
Adresse 7, rue de Longréau

TYPLOGIE URBAINE
Parcelle Surface :
Occupation actuelle



ELEMENT DE DATATION
Date de construction 1930
Transformations modernes

ARCHITECTURE
Cette maison typique des années 1930 en briques rouges est implantée en retrait de la voie et est surélevée. Elle est surmontée d'une toiture cimentée réalisée en terrasse. Sa parfaite symétrie est remarquable.
Détails Les ouvertures ont toutes des impostes vitrées et sont plus hautes que larges et fermées par des persiennes en bois peint de couleur blanche.
Aspect extérieur (matériaux)

ELEMENTS REMARQUABLES



PRECONISATIONS
Intérêt historique. Authenticité et conservation des caractéristiques architecturales originelles. Cette maison est caractéristique des années 1930, avec sa façade de brique rouge, scandée de légers décrochements, et sa toiture-terrasse cimentée.




REFERENCES IMMEUBLE	TYPOLOGIE URBAINE	ELEMENT DE DATATION
Réf Cadastrales 127 et 128	Parcelle Surface :	Date de construction
Adresse 23, Grande rue	Occupation actuelle	Transformations modernes
ARCHITECTURE Ferme Ancien corps de ferme organisé en plusieurs bâtiments construits autour d'une cour à laquelle on accède par un porche. Par leur volumétrie et leur aspect, les corps de bâtiment sur voie s'inscrivent en continuité avec les anciennes constructions voisines.	ELEMENTS REMARQUABLES	
Détails		
Aspect extérieur (matériaux)		
PRECONISATIONS		
Préservation des caractéristiques volumétriques. Les murs, maçonnés en moellons de pierre locale sont à conserver.		



REFERENCES IMMEUBLE	TYPLOGIE URBAINE	ELEMENT DE DATATION
Réf Cadastrales 402	Parcelle Surface :	Date de construction
Adresse 21, Grande rue	Occupation actuelle habitation	Transformations modernes
ARCHITECTURE Ancien corps de ferme réalisé en moellons et recouvert d'un enduit. Le logis est parallèle à la rue. L'ensemble des bâtiments a une volumétrie simple sur 2 niveaux et comporte une toiture en tuiles à deux pans.	ELEMENTS REMARQUABLES Matériaux de construction et mur de clôture.	
Détails		
Aspect extérieur (matériaux)		
PRECONISATIONS Préservation des caractéristiques volumétriques et des matériaux.		

REFERENCES IMMEUBLE	TYPLOGIE URBAINE	ELEMENT DE DATATION
Réf Cadastrales 399 et 343	Parcelle Surface :	Date de construction 1897
Adresse 18, rue de la mairie	Occupation actuelle	Transformations modernes
ARCHITECTURE Cette ancienne gare conserve une architecture typique des premières gares, sobre mais élégante, avec des chaînes d'angles, des bandeaux, des chambranles et de cheminées de briques, ainsi qu'un soubassement de meulière.	ELEMENTS REMARQUABLES Ancienne gare	
Détails		
Aspect extérieur (matériaux)		

PRECONISATIONS
Préservation des caractéristiques volumétriques et architecturales.



ANGLES

REFERENCES IMMEUBLE	TYPOLOGIE URBAINE	ELEMENT DE DATATION
<p style="text-align: center;">Réf Cadastrales</p> <p style="text-align: center;">422</p>	<p style="text-align: center;">Parcelle</p> <p style="text-align: center;">Surface :</p>	<p style="text-align: center;">Date de construction</p> <p style="text-align: center;">1650</p>
<p style="text-align: center;">Adresse</p> <p style="text-align: center;">5, Place du Château</p>	<p style="text-align: center;">Occupation actuelle</p> <p style="text-align: center;">Le Château</p>	<p style="text-align: center;">Transformations modernes</p>
<p style="text-align: center;">ARCHITECTURE</p> <p>Cette grande demeure constituée de trois corps de bâtiments a fait l'objet d'une restauration récente. L'aile gauche est une véritable tour plus haute.</p> <p>La photo prise en septembre 2013 laisse apparaître la façade en meulière.</p> <p>L'ensemble des murs est enduit, mais réveillé par un chaînage d'angle en pierre de taille et des encadrements de baie plus clairs. Seules les ouvertures des 1^{er} et second niveaux de la tour ont un encadrement en briques rouges.</p> <p>Toiture à quatre pans en tuiles avec lucarnes dont deux à fronton.</p>	<p style="text-align: center;">ELEMENTS REMARQUABLES</p>	
<p style="text-align: center;">Détails</p>		
<p style="text-align: center;">Aspect extérieur (matériaux)</p>		
PRECONISATIONS		
<p>Intérêt patrimonial et historique.</p>		

REFERENCES IMMEUBLE	TYPOLOGIE URBAINE	ELEMENT DE DATATION
Réf Cadastrales 113	Parcelle Surface :	Date de construction Vers 1890
Adresse D122.11	Occupation actuelle	Transformations modernes
ARCHITECTURE	ELEMENTS REMARQUABLES	
Ancienne gare qui a gardé son apparence de petite gare champêtre	Ancienne gare	
Détails		
Aspect extérieur (matériaux)		
		

PRECONISATIONS
Préservation des caractéristiques volumétriques et architecturales.

REFERENCES IMMEUBLE	TYPLOGIE URBAINE	ELEMENT DE DATATION
Réf Cadastrales 421	Parcelle Surface :	Date de construction
Adresse 1, rue du Château à Angles	Occupation actuelle	Transformations modernes
ARCHITECTURE Établi sur une immense parcelle, ce prieuré se compose de deux corps de bâtiment : l'un est construit parallèle à la voie, le second perpendiculaire. Peu d'éléments sont visibles du domaine public : toiture à longs pans et recouverte d'ardoises. En 1412 est mentionné l'établissement d'une <i>chapelle d'Angle</i> , partie d'un prieuré. Cette chapelle fut démolie en 1793 tandis que le prieuré devint une jolie maison de campagne, qui existait encore en 1860.	ELEMENTS REMARQUABLES	
Détails		
Aspect extérieur (matériaux)		
PRECONISATIONS		
Empty space for recommendations		

REFERENCES IMMEUBLE	TYPLOGIE URBAINE	ELEMENT DE DATATION
Réf Cadastrales 408	Parcelle Surface :	Date de construction
Adresse 2, rue du château	Occupation actuelle maison	Transformations modernes
ARCHITECTURE	ELEMENTS REMARQUABLES	
Maison de type rural réalisée en meulière. La toiture à deux pans est en tuiles plates et comporte deux lucarnes.		
Détails		
Aspect extérieur (matériaux)		

PRECONISATIONS

REFERENCES IMMEUBLE
Réf Cadastrales 384 et 385
Adresse 14, rue du château

TYPLOGIE URBAINE
Parcelle Surface :
Occupation actuelle maison

ELEMENT DE DATATION
Date de construction
Transformations modernes

ARCHITECTURE
Longère perpendiculaire à la voie et réalisée en meulière. La toiture à deux pans est en tuiles plates. La façade est partiellement enduite.

ELEMENTS REMARQUABLES








Détails


Aspect extérieur (matériaux)






PRECONISATIONS





REFERENCES IMMEUBLE	TYPOLOGIE URBAINE	ELEMENT DE DATATION
Réf Cadastrales 213, 214 et 215	Parcelle Surface :	Date de construction
Adresse 8, rue du château	Occupation actuelle maison	Transformations modernes
ARCHITECTURE Ensemble de constructions de type longère construit en retrait de la voie. Le pignon laisse apparaître les pans de bois. De la ruelle, on peut observer les matériaux de construction : base en moellons de silex et mur en torchis.	ELEMENTS REMARQUABLES	
Détails		
Aspect extérieur (matériaux)		
PRECONISATIONS		
Empty space for recommendations		



REFERENCES IMMEUBLE	TYPOLOGIE URBAINE	ELEMENT DE DATATION
Réf Cadastrales 303 à 305	Parcelle Surface :	Date de construction
Adresse Ruelle des Ouches	Occupation actuelle	Transformations modernes
ARCHITECTURE Constructions de type rural élevées sur un niveau + combles. Les murs en moellons de silex sont caractéristiques et en bon état.	ELEMENTS REMARQUABLES Mur en silex	
Détails		
Aspect extérieur (matériaux)		
PRECONISATIONS		

REFERENCES IMMEUBLE	TYPOLOGIE URBAINE	ELEMENT DE DATATION
Réf Cadastrales 261	Parcelle Surface :	Date de construction
Adresse 20, rue de la Vallée	Occupation actuelle	Transformations modernes
ARCHITECTURE	ELEMENTS REMARQUABLES	
Maison en meulière construite en retrait de la voie.	Mur en silex	
Détails		
Aspect extérieur (matériaux)		
PRECONISATIONS		

REFERENCES IMMEUBLE	TYPOLOGIE URBAINE	ELEMENT DE DATATION
Réf Cadastrales 316	Parcelle Surface :	Date de construction
Adresse 37, rue de la Vallée	Occupation actuelle	Transformations modernes
ARCHITECTURE	ELEMENTS REMARQUABLES	
Maison en meulière construite perpendiculaire à la voie. Toiture à longs pans en ardoises avec lucarnes et souches de cheminées en briques rouges qui ont été peintes en noir. La façade a été fortement remaniée.	Mur en silex	
Détails		
Aspect extérieur (matériaux)		
PRECONISATIONS		

Saint Chéron du Chemin

REFERENCES IMMEUBLE	TYPOLOGIE URBAINE	ELEMENT DE DATATION	
<p style="text-align: center;">Réf Cadastrales 131</p>	<p style="text-align: center;">Parcelle Surface :</p>	<p style="text-align: center;">Date de construction XV-XV° siècles.</p>	
<p style="text-align: center;">Adresse Rue de la Vigne à Saint Chéron</p>	<p style="text-align: center;">Occupation actuelle Ferme</p>	<p style="text-align: center;">Transformations modernes</p>	
ARCHITECTURE	ELEMENTS REMARQUABLES		
<p>Corps de ferme et ses dépendances organisés autour d'une cour. Il s'agit d'une ancienne ferme seigneuriale.</p> <p>Devant le logis principal, se trouve une mare.</p>	<p>Volumétrie du bâtiment. Toit à longs pans.</p>		
<p style="text-align: center;">Détails</p> <p>Couverture en ardoises.</p>			
<p style="text-align: center;">Aspect extérieur (matériaux)</p>			
			
PRECONISATIONS			
<p>Préservation des caractéristiques volumétriques du bâtiment et des matériaux apparents. Les murs, maçonnés en moellons de pierre locale sont à conserver ainsi que les petites ouvertures sur la rue.</p>			

REFERENCES IMMEUBLE	TYPLOGIE URBAINE	ELEMENT DE DATATION
Réf Cadastrales 166 et 167	Parcelle Surface :	Date de construction
Adresse 24, rue de Longréau	Occupation actuelle	Transformations modernes
ARCHITECTURE	ELEMENTS REMARQUABLES	
Moulin de Longréau Ancienne habitation et dépendances (moulin à eau). L'ouverture du pignon a été modifiée. Toiture à longs pans avec cheminées en briques.		
Détails		
Aspect extérieur (matériaux)		
PRECONISATIONS		
Intérêt architectural de l'ensemble bâti. Patrimoine industriel.		